

INFO 09/2019

ZENTRALBEREICH Neuenheimer Feld
Abt. Hausverwaltung Tel.: 06221 54-8544

Reparaturarbeiten an den Brandschutztüren

**Geb. 305 – 368
Geb. 229 und Geb. 267
Ebene 99 / UG**

Aktuell werden einige Brandschutztüren in Ebene 99, UG ausgebessert, ausgetauscht etc.

Die Brandschutztüren, die nicht von alleine offen stehen bleiben, dürfen **NICHT** mit Hilfsmitteln offengehalten werden. Es besteht kein Brandschutz und die Türen werden außerdem beschädigt.

Wir bitten darum, alle Mitarbeiter über die angekündigte Beeinträchtigung zu informieren.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung
1.1 Hausverwaltung, Herr Norman Werner Tel.: 06221 54-8557

Heidelberg, den 11. Juli 2019

INFO 09/2019

ZENTRALBEREICH Neuenheimer Feld
Abt. Hausverwaltung Tel.: 06221 54-8544

Reparaturarbeiten an den Brandschutztüren

**Geb. 305 – 368
Geb. 229 und Geb. 267
Ebene 99 / UG**

Aktuell werden einige Brandschutztüren in Ebene 99, UG ausgebessert, ausgetauscht etc.

Die Brandschutztüren, die nicht von alleine offen stehen bleiben, dürfen **NICHT** mit Hilfsmitteln offengehalten werden. Es besteht kein Brandschutz und die Türen werden außerdem beschädigt.

Wir bitten darum, alle Mitarbeiter über die angekündigte Beeinträchtigung zu informieren.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung
1.1 Hausverwaltung, Herr Norman Werner Tel.: 06221 54-8557

Heidelberg, den 11. Juli 2019